

Kardanwelle hinten herausgesprungen

Beitrag von „AurumBB“ vom 17. Februar 2021 um 20:54

Unter dem Fahrzeug war zu erkennen, dass die Welle raus war. Mit entsprechenden Beschädigungen. Diese verursacht durch einen Hammer oder dadurch, dass sie gegen Metall stieß. Der TÜV Ingenieur schaute auch verwundert.