

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „bollerwagen“ vom 19. Februar 2021 um 07:07

So eine simple und gute Idee - bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Ich hab ein Stück dünnes Kraftstoffleitung auf den staubsauger vorne aufgeklebt und habs ausgesaugt, den rest mit einem Lappen (um ein dünnes rohr gewickelt) ausgeputzt.