

Dachreling gegen Spoiler tauschen

Beitrag von „micha912“ vom 19. Februar 2021 um 18:14

Das kann ich so nicht bestätigen.

Richtig ist, das die 12 Schrauben für beide Schienen - bei mir sind es Torx 25 und keine Inbus - etwas schwer zu lösen sind, weil sie - auch wieder bei mir - mit Loctite versehen waren. Lösen konnte ich trotzdem alle. Sollte bei Dir das Kriechöl tatsächlich durch die Dichtung bis zur Käfigmutter durchgedrungen sein, dann war die Dichtung eh hinüber. Bei mir hat Aus- und Einbau komplett jeweils 3 Stunden gedauert. Ok, ich hab es 2 x gemacht, da man unbedingt nicht nur die 12 Schrauben, sondern auch die 12 Dichtungen dafür nur einmal verwenden sollte. Sonst gibts Wasser im Dachholm (und festgerostete Schrauben) 😊

Micha