

Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit

Beitrag von „audichris“ vom 19. Februar 2021 um 23:34

Entweder hast du Unrecht oder ich hatte den falschen als G62 drin und VW hat es auch falsch gemacht! Oder sind beide Geber gleich?