

# Ölflecken am Boden

**Beitrag von „micha912“ vom 21. Februar 2021 um 11:14**

Moin Flo, willkommen im Club.

Hatte letztes Jahr gleiches Problem. Trotz mehrfachem O-Ring Wechsel am Filterdeckel immer wieder Ölaustritt zwischen Filtergehäuse-Rand und Filterdeckel bis hin zum Feuerwehreinsatz wegen einer Ölspur. Bei mir war es letztendlich der Plastikdeckel vom Ölfilter, der scheinbar irgendwann mal mit mehr als den angegebenen 25Nm angezogen wurde und dadurch einen Haarriss in der Ringnut (dünnste Stelle) für den O-Ring hatte. Hat man mit bloßem Auge nicht gesehen, erst als ich den Deckel dann mal mit Benzin gefüllt hatte, konnte man sehen, wo es rausgekrochen kam. Deckel mit O-Ring beim 😊 ca. 50€.

Viel Spaß beim Motor reinigen, das V zwischen den Zylinderbänken steht jetzt auch voll Öl. Bei mir lief ewig was nach, bis ich alles mal mit Bremsenreiniger geflutet und dann eine Motorwäsche - erst von oben, dann ohne Abdeckung auch von unten, gemacht habe.