

Touareg 1 v6 tdi startet nicht

Beitrag von „otti92“ vom 22. Februar 2021 um 09:06

Guten Morgen,

Gestern haben wir den dicken mit vcds ausgelesen und er hatte paar Fehler zwecks Unterspannung abgelegt genau an dem Tag seit dem er nicht mehr will .

Wir haben uns ein paar Istwerte anzeigen lassen die Batterispannung geht beim starten auf 9v .

Die Hochdruckpumpe bringt hingegen nur 2000kpa das sind 20 bar was etwas wenig ist vermute ich .

Wir probieren heute mit einem anderen Auto und starthilfekabel zu starten vllt mag er nicht zwecks zu wenig Spannung aber ich vermute ganz stark das die hd Pumpe neu muss .

Kann mir jemand sagen ob das eine freie Werkstatt machen kann ?

Vielen Dank schonmal