

Ölflecken am Boden

Beitrag von „pe7e“ vom 22. Februar 2021 um 14:51

Hi,

für mich sieht das nach keiner fachgerechten Montage aus. Der Dichtring sollte nicht sichtbar sein.

Gruß Peter