

Touareg 1 v6 tdi startet nicht

Beitrag von „otti92“ vom 22. Februar 2021 um 18:35

Habe soeben noch einen Vergleich am Injektor Rückfluss gemacht , das sieht wie folgt aus :