

Ölflecken am Boden

Beitrag von „Flo84NAB“ vom 22. Februar 2021 um 20:11

Der O-Ring der bei dem Knecht Filter dabei war, ist für die Nut zu groß. Der hält in der Nut nicht ansatzweise. Deshalb wahrscheinlich unser Fehler. ☐☐

Werde morgen originale Dichtringe besorgen.