

Touareg 1 v6 tdi startet nicht

Beitrag von „otti92“ vom 23. Februar 2021 um 11:56

Wie hoch der Sollwert sein soll weis ich nicht , ich habe auch selbst nicht auf das Gerät geschaut aber laut meinem kfz Meister brauchen die Injektoren mindestes 100bar das die aufmachen .

Wir vermuten das wo es so kalt war(-22grad) und ich kein fliesfix im Tank hatte vllt eine kurze Unterbrechung der Schmierung in der hd Pumpe dafür gesorgt hat das die jetzt Schrott ist .