

# Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „Reiners\_Kai-Uwe“ vom 23. Februar 2021 um 13:30

Moin,

ich klinge mich hier mal ein ich habe einen 7L R5 und bei mir geht am rechten Scheinwerfer das Abblendlicht nicht.

In ODB11 zeigt er mir einen Masseschluß nach Plus im **linken** Scheinwerfer an,

Das kurze Kabel zum Lampenträger habe ich bereits gewechselt.

Tausche ich die Scheinwerfer zum Testen mal über kreuz brennt der rechte am linken Anschluß, der linke brennt auch nicht am rechten Anschluss,

Nach meinem Verständnis müsste dann also der Scheinwerfer incl. interner Verkabelung und Brenner in Ordnung sein und der Fehler in der Zuleitung liegen.

Und da fängt mein Problem an, wie ist die Pinbelegung und weiß einer wo der Kabelbaum genau langführt ?

Oder was kann hier noch das Problem sein ?

Gruß

Reiner