

Lichtprobleme am Touareg R5 Bj. 2004

Beitrag von „thomas_alemania“ vom 23. Februar 2021 um 18:20

@micha912

Das habe ich schon gemacht. Das hat sich etwas bewegt, aber mehr nicht.

Das sind die Teile die getauscht wurden:

Zusammen 117 € plus MwSt. Hab ich im Netz schon teurer gesehen.

11 7L6 941 614 C, rechts

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

11 7L6 971 071 A

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.