

Ausfall Abblendlicht (Xenon) rechts

Beitrag von „Reiners_Kai-Uwe“ vom 24. Februar 2021 um 09:51

Nein, Sicherung ist gecheckt und in Ordnung.

Hat jemand die Pinbelegung von dem Stecker am Lampenträger?

Ich hatte hier was gefunden da sollte es Pin 6 sein der für das Abblendlicht zuständig ist aber der ist wohl für das Fernlicht...

Soweit ich das bisher verstanden hab sind die jeweils im linken und rechten Sicherungskasten am Amaturenbrett abgesichert, beide Seiten ist die Sicherung ok.

Der rechte Scheinwerfer geht auch am linken Anschluss, also sollt er selbst und die enthaltene Verkabelung und das Steuergerät in Ordnung sein.

Der linke Scheinwerfer funktioniert am rechten Anschlss konse4quenterweise ebenfalls nicht, den kurzen Kabelbaum zum Lampenträger habe ich bereits ersetzt.