

# Abgastemperatursensor bank 1

Beitrag von „Thyssen“ vom 24. Februar 2021 um 13:16

Erstmal danke für eure Antworten fehlercode P0544 abgastemperatursensor Stromkreis (Reihe 1 sensor 1) ich denke zwar das es der beim turbo ist bin aber am Zweifel oder ob er das vor partikelfilter ist vielleicht hat einer erfahrung danke 😊