

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Basti46120“ vom 27. Februar 2021 um 11:25

Hallo Turbina!

Vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag. Ich finde es interessant, dass ECON viel daran ändert, aber auch logisch.

Ich wusste nicht, dass der Kompressor eigentlich ständig mitläuft. Man lernt nie aus.

Nun zu meiner Problematik: Gestern funktionierte die automatische Umluft wieder so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Laut den Messwertblöcken passen bei mir alle Werte, allerdings denke ich die letzten Tage lief der Klimakompressor wohl nicht mit, sonst hätte es ja funktioniert.

Komisch, denn ich lasse jährlich eine Klimawartung durchführen und da heißt es immer alles dicht, alles gut.

Was kann ich noch probieren?