

# **Klackgeräusche im Armaturenbrett vorne rechts**

**Beitrag von „rebell21“ vom 28. Februar 2021 um 17:32**

Manchmal ( selten) kommt bei meinem Touareg ein klackgeräusch aus dem Armaturenbrett vorne rechts. Es hört sich an, als ob der CD Player Probleme hat, die CD einzuziehen. Wenn jemand während der Fahrt das handschuhfach öffnet, verschwindet das Geräusch . Kennt das jemand?