

Kraftstofftemperatursensor G81 defekt?

Beitrag von „IngoM“ vom 6. März 2021 um 07:58

Moin T-Freunde,

kurzes Update:

Der Geber G81 ist anscheinend nicht defekt. Nach dem ich den Stecker abgezogen und auch die Kabel geprüft habe und die Steckerkontakte mit einem speziellen Kontaktpflegemittel, welches nicht harzt und kunststofffreundlich ist (kein WD40 o.ä.), bearbeitet habe, gibt es keine Fehlermeldung mehr.

Gruß, Ingo