

# Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „andygerats“ vom 6. März 2021 um 17:50

[Zitat von totto75](#)

Bei mir war auch weder Telefon noch BT Streaming möglich.

Habe mit den odbeleven zugelegt und dann das übliche Prozedere gemacht.

Green Menu

Diagnose > Setting > Tel-Settings

dort

HFP

BT

NAD

NAD op

aktiviert.

Im Anschluss RNS850 Reset / Reboot also (Tastenkombi Phone & Klima & Mittlerer Drehknopf & Nav & Traffic gleichzeitig halten).

Danach funktionierte bei mir (SW Version 0784) dir BT Telefon Funktion ad hoc.

-----

Bluetooth Streaming Musik war nicht möglich. Im Green Menu Punkt Bluetooth konnte ich für das A2DP Häkchen setzen, aber es wurde nicht akzeptiert. Flog also jedes mal wieder raus.

-----

Ich habe dann unter

Diagnose > Setting > AMI-AUX den Punkt "Ami-BT" aktiviert (enable)

und nach erneutem Reboot hat es dann auch mit Apple Musik via BT (Media > Quelle BT) funktioniert

Alles anzeigen

Habe gleiches Problem

Jemand im Raum Stuttgart der mir dabei helfen könnte??

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20950-bluetooth-audio-streaming-geht-nicht/?postID=319512#post319512>