

Bluetooth Audio Streaming geht nicht

Beitrag von „andygerats“ vom 6. März 2021 um 17:50

[Zitat von totto75](#)

Bei mir war auch weder Telefon noch BT Streaming möglich.

Habe mit den odbeleven zugelegt und dann das übliche Prozedere gemacht.

Green Menu

Diagnose > Setting > Tel-Settings

dort

HFP

BT

NAD

NAD op

aktiviert.

Im Anschluss RNS850 Reset / Reboot also (Tastenkombi Phone & Klima & Mittlerer Drehknopf & Nav & Traffic gleichzeitig halten).

Danach funktionierte bei mir (SW Version 0784) dir BT Telefon Funktion ad hoc.

Bluetooth Streaming Musik war nicht möglich. Im Green Menu Punkt Bluetooth konnte ich für das A2DP Häkchen setzen, aber es wurde nicht akzeptiert. Flog also jedes mal wieder raus.

Ich habe dann unter

Diagnose > Setting > AMI-AUX den Punkt "Ami-BT" aktiviert (enable)

und nach erneutem Reboot hat es dann auch mit Apple Musik via BT (Media > Quelle BT) funktioniert

Alles anzeigen

Habe gleiches Problem

Jemand im Raum Stuttgart der mir dabei helfen könnte??

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20950-bluetooth-audio-streaming-geht-nicht/?postID=319512#post319512>