

Fehlercode P0674 3.0 TDI Casa

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 8. März 2021 um 19:07

Hallo,

hab mein Auto heute mal mit VCDS ausgelesen und im Motorsteuergerät folgenden fehler gefunden:

P0674 Glühkerzenstromkreis

Priorität 2

Frequenz 1

Kilometer: 160.064

Touareg Baujahr 2010 3.0 TDI Casa

Motorkontrollleuchte ist aus.

Was meint ihr zu dem Fehler? Glühkerze auswechseln?