

# Kühlmittel und Öl nach Umtausch zu heiß

**Beitrag von „Basti46120“ vom 13. März 2021 um 21:08**

Ja aber es ist ein 87 Grad C Thermostat verbaut und das soll laut VW auch rein.

Ich vermute, dass das System entlüftet werden muss ...