

Luftfahrwerk reagiert nicht und ist auf Beladen runtergefahren . Kompressor neu . Trotzdem keine Regulation der Höhe .

Beitrag von „Paddy1993“ vom 21. März 2021 um 13:34

Moin Peter,

super nett für deine schnelle Antwort.

Hört sich so an als wenn mein Werkstattprofi nicht ganz am Thema ist .

gut das es Communitys wie diese gibt .

Also das Fahrwerk ist komplett runter gefahren auf allen 4 Rädern er steht komplett auf Beladen . Wenn ihr wollt und es hilft kann ich auch Bilder hochladen . Aktuell reagiert das luftfahrwerk garnicht mehr und lässt sich auch durch den Bedingungsknauf nicht ansteuern. Das heißt wenn ich mit dem Auto fahre ist es durch die tiefstellung unmöglich zu fahren da du im Fahrerraum durch die Federung hin und her geschüttelt wirst . Mein Bekannter meinte das im luftfahrwerk mit Stickstoff gearbeitet wird stimmt das ? . Werde morgen oder übermorgen nochmal auf die Hebebühne von meinem Kollegen und schauen ob es einer dieser oben genannten Punkte ist .

Werde mich schnellstmöglich wieder hier bei euch melden . Danke nochmal für die ersten Hinweise . Falls genauere Infos gebraucht werden zu model oder Ähnliches schreibt einfach . Versuche mit bestmöglichen gewissen diese euch zu geben .

LG Paddy