

Ventildeckeldichtung V10TDI wechseln, wie groß ist der Aufwand?

Beitrag von „RlinerBasti“ vom 22. März 2021 um 12:20

Hallo Freunde,

dieseldriver ,du hast Recht, es muss die Tandempumpe sein da ich ab Tag 2 beim starten ein unschönes sehr lautes Geräusch höre was nach einigen Sekunden weg ist von allein .

Es klingt schon wie eine Pumpe der Öldruck fehlt .

Die gute Anleitung ,die würde ich den Schrauber meines Vertrauens gerne mitgeben ,ich möchte aber dann direkt die Pumpe neu machen ,hoffe es geht auch ohne den ganzen Block rauszuholen,da mein Schrauber nicht den Kran hat der den rausheben könnte,und es dann auch empfindlich teurerer wird .

So kann ich Frau und Kind jedenfalls nicht mitnehmen ,die Brandgefahr und der Gestank kann ich ihnen nicht zumuten.

Wenn es machbar ist dann macht er das anständig ,das weiß ich .

Also bringt man die Pumpe auch raus ?

Bleibt gesund und munter

Sebastian