

Fehlende Botschaft Datenbus - Antrieb

Beitrag von „Jonnonius“ vom 23. März 2021 um 14:23

Hallo ihr lieben, da man ja keine neuen Threads aufmachen soll, versuche ich es jetzt mal hier und hoffe sehr, dass vl jemand reagiert und einen Tipp hat.

Habe ein sehr ähnliches Problem wie oben Beschrieben. Habe beide Batterien erneuert. Habe das Problem mit Öl im Kabelbaum (<https://www.touareg-freunde.de/conversation/6...8#message120018>) behoben, das Kabel gelötet ([Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler](#)) Wassereinbruch habe ich nirgends.

Fahrzeug: Touareg 7L, 2005, V10 AYH, 6 Gang Automatik HAQ

Fehlerbild; Fahrzeug Startet ohne Probleme, Fahrzeug fährt ohne Probleme, aber sporadisch kommt die Meldung "Fehler Fahrwerk", der Drehknopf für die Untersetzung blinkt und der Motor geht in den Notlauf. Tritt meistens nach einer kurzen Fahrstrecke auf, ist aber nicht reproduzierbar. Vermutlich ein Wackelkontakt, beim Auslesen ergibt sich folgendes Bild: