

Fehlende Botschaft Datenbus - Antrieb

Beitrag von „Jonnonius“ vom 23. März 2021 um 14:28

Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 959 760

Bauteil: Sitzverstellung 0701

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 77AA16FCF3DA81A3638-5160

2 Fehlercodes gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01893 - Potentiometer für Gurthöhenverstellung (G372)

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb

Teilenummer: 7L6 907 044 H

Bauteil: CLIMATronic 2+2 X 3717

Codierung: 0001230

Betriebsnr.: WSC 20566 002 1048576

VCID: 392ED0C4854E57D355C-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 C

Bauteil: CLIMATronic FOND X 0306

2 Fehlercodes gefunden:

02379 - Stellmotor für Seitenausströmer links (V299)

000 - -

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

014 - defekt

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb

Teilenummer: 7L6 937 049 N

Bauteil: 3001

Codierung: 0111868

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 47CAA63CC3BA3123D38-5160

1 Fehler gefunden:

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH2.clb

Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1

Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGS^a6189

Codierung: 0010575

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4FFA8E1C2BCAE9639B8-5160

8 Fehlercodes gefunden:

18005 - Datenbus-Antrieb

P1597 - 000 - fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)

18058 - Datenbus-Antrieb

P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument

18034 - Datenbus-Antrieb

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/23851-fehlende-botschaft-datenbus-antrieb/?postID=319850#post319850>

P1626 - 000 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät

18044 - Datenbus-Antrieb

P1636 - 000 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät

18045 - Datenbus-Antrieb

P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik

18347 - Datenbus Antrieb

P1939 - 000 - fehlende Botschaft von Steuerg. f. Zugang und Startber.

18043 - Datenbus-Antrieb

P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät

18053 - Datenbus-Antrieb

P1645 - 000 - fehlende Botschaft von Allrad-Elektronik

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl

Teilenummer: 7L6 920 881 B

Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135

Codierung: 0005111

Betriebsnr.: WSC 00300 216 83222

VCID: 372AD6FCB35A41A3A38-5160

4 Fehlercodes gefunden:

01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01315 - Getriebesteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01321 - Steuergerät für Airbag (J234)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb

Teilenummer: 7L6 815 071 C

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 02143 002 1048576

VCID: 323CE7E85838A48B946-5160

2 Fehlercodes gefunden:

00664 - Kraftstoffvorratsanzeige

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01126 - Signal für Motordrehzahl

008 - unplausibles Signal

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 70B82DE096B4D69BA22-5160

5 Fehlercodes gefunden:

00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01315 - Getriebesteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01321 - Steuergerät für Airbag (J234)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BE

Bauteil: TRANSFERCASE 0122

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7F5AFEDCDBEAB9E32B8-5160

1 Fehler gefunden:

01312 - Datenbus Antrieb

014 - defekt - Sporadisch

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb

Teilenummer: 7L0 907 553 F

Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081

Codierung: 0015521

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3634DBF8B450B8ABB8E-5160

1 Fehler gefunden:

01312 - Datenbus Antrieb

014 - defekt - Sporadisch

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 959 760

Bauteil: Sitzverstellung 0701

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 77AA16FCF3DA81A3638-5160

1 Fehler gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E

Bauteil: GH HSG 0201

Codierung: 0000081

Betriebsnr.: WSC 00300 216 83222

VCID: 3E24C3D89C6070EB60E-4B1E

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H

Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D

Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D

Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719

Bauteil: Neigungssensor 0020

Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171

Bauteil: A Innenraumsensor 0019

7 Fehlercodes gefunden:

00576 - Klemme 15

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

01134 - Alarmhorn (H12)

000 - -

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

00488 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff hinten rechts (E372)

007 - Kurzschluss nach Masse

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl

Teilenummer: 7L6 035 466

Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0108

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 71BE28E49DBEDF93ADC-5160

1 Fehler gefunden:

00668 - Bordspannung Klemme 30

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0F Einparkhilfe 1107

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 392ED0C4854E57D355C-5160

1 Fehler gefunden:

01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)

006 - Kurzschluss nach Plus

Ende----(Dauer: 07:27, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.7V/13.7V, udsna)-----

Es sind einige fehler und kleinigkeiten, die andere Ursachen haben, das Problem bezieht sich auf alle Einträge mit "kein signal/keine kommunikation" und das sporadisch. und einmal "Datenbus Antrieb Defekt."

Hat jemand einen Anhaltspunkt welche Leitungen und Stecker ich noch prüfen kann?

Wie man sieht ist bei Kessy vieles Defekt, mich stört es nicht, da ich es nicht benutze, könnte das aber den fehler beeinflussen?

Vielen vielen vielen Dank, falls jemand helfen kann! 😊