

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „IngoM“ vom 24. März 2021 um 12:58

Hallo Toni,

die Gasdruckdämpfer mit 2050 N Ausschubkraft sind für die Heckklappe mit dem selten angeschraubten Reserverad.

Die mit 1860 N für die normale Heckklappe.

[Touareg01.jpg](#)

Gruß, Ingo