

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „pe7e“ vom 24. März 2021 um 13:18

Hallo Toni,

und das ist bei TRISCAN genau so, wie du es beschrieben hast, ein China-Schrott ??

Ich kenne TRISCAN nicht als Erstausrüster. Ich kann auch nicht sagen ob das Schrott ist oder nicht. Ich weiß aber das es nicht original beim Touareg verbaut wurde.

Wenn ich TRISCAN verbaue, dann habe ich doppelten Aufwand ??

s.o. leider kann ich keine Auskunft Haltbarkeit und Qualität dieser Gasdämpfer geben.

TRISCAN kostet mich 23 € weniger als z.B. STABILO und genauso weniger Qualität bekomme ich geliefert ??

Nein. im Quadrat bedeutet, dass man es mit sich selbst multiplizieren muss. Das würde also nur bei einer Ersparnis von 1€ der genau gleich große Wert sein.

Und du bist der Meinung, dass mir durch die höhere Ausschubkraft die Scharniere und Anschlagpunkte der Dämpfer kaputt gehen ?

Das habe ich nicht geschrieben. Ich kenne die Belastbarkeit der Punkte nicht.

Hast du Erfahrungswerte oder ist das einfach mal ins Blaue vermutet ??

Ich verstehe die Frage nicht. Präzisiere sie bitte.

Peter, wie oft hast du schon die Gasfedern gewechselt ?

Da sind mit Sicherheit schon einige Hundert zusammen gekommen (Paare versteht sich).

Oder bist du einfach nur allgemein am lästern ??

Ich verstehe die Frage nicht. Präzisiere sie bitte.

Erklär mir bitte ...

Ich verstehe die Bitte nicht. Präzisiere sie bitte.

Gruß Peter