

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „pe7e“ vom 24. März 2021 um 14:14

Hallo Toni,

wenn du schon einige 100 Paar ausgetauscht hast (beim VW Touareg ?? oder im allgemeinen ??), dann bist du ja der volle Profi !! Modell- und Markenübergreifend. Beim Touareg 7L ist es sicher im einstelligen Bereich. Beim 7P ist es im zweistelligen Bereich. Beim CR habe ich noch keine gewechselt.

Die Heckklappe des Modells mit dem Reserverad ist schwerer, benötigt somit kräftigere Gasfedern, also die mit 2050 N ? Ja das ist korrekt.

Gibt es für mein Modell 2.5 R5 TDI Baujahr 2004 mit 174 PS überhaupt die Heckklappe mit Reserverad ? Ja, die Gibt es. Die Karosserie ist im übrigen unabhängig von der Motorisierung gleich.

Kann ich die normale Heckklappe auch mit den 2050 N-Gasfedern betreiben, oder sind die nicht baugleich ?? Das weiß ich nicht.

Oder katapultiert meine Heckklappe beim öffnen dann ab in den Mond, weil des Teil zu kräftig ist ?? Bis zum Mond wird die Kraft nicht reichen. Sonst würden die Nasa, Roskosmos und Elon Musk eine solche nutzen. Ich kenne aber keine Meldung wonach einer der drei überhaupt einen Touareg besitzt. 😊

Gruß Peter