

Ölflecken am Boden

Beitrag von „dieseldriver“ vom 26. März 2021 um 08:33

Hallo Flo,

ich hatte neulich ähnliche Erfahrung bei meinem V10 gemacht. Der O-Ring verformt sich und wird undicht.

Ich habe es in den Griff bekommen indem ich den O-Ring gegen neuen getauscht habe. Ich hoffe das hilft Dir weiter

SG,

Dieter