

Umrüsten auf 2 Batterien

Beitrag von „Conny 1960“ vom 3. April 2021 um 10:18

Moin Allerseits,

also ich denke nicht, das dieses Problem von der hier genannten - 30 - Kurzstrecke herrührt.

Mein vorheriger T Reg. hat 13 Jahre täglich 12,5 km hin und 12,5 km zurück vom Dienst gelaufen, nach 8 Jahren eine neue Originale Batterie bekommen und nie Probleme mit dem Start gehabt. Und auch er hatte eine Nachrüstung Zuheizer.

Da kommt wohl eher die Lichtmaschine als Übeltäter in Frage.

Schöne Ostern

Gruß Conny