

Flexible Kupplungsmuffe-Satz

Beitrag von „coala“ vom 6. April 2021 um 08:03

[Zitat von Joachim44](#)

[...] Laut Aussage meiner Werkstatt gibt es folgende Anweisung von VW: Der Torsionskupplungs-Generator muss bei 150.000 km erneuert werden. [...]

Servus,

bei den meisten technischen Fragen ist es essentiell zu wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Dazu gehören zumindest Angaben wie Typ, Motor (idealerweise auch Motorkennbuchstabe "MKB") und Baujahr. Da deinem Text hierzu nichts zu entnehmen ist und auch die hierfür gedachten Profelfelder in deinem Benutzerprofil nicht ausgefüllt sind, wird das schwierig mit hilfreichen Antworten. Einen Touareg III (Typ CR), so wie eingestellt in diesem Bereich, wirst du ja kaum fahren mit der beachtlichen Laufleistung und vor allem in Bezug auf eine torsionselastische Kupplung am Antrieb des Klimakompressors? Diese Ehre ist ja den R5TDI beim 7L vorbehalten - je nach Motorkennbuchstabe bei 150.000 oder 180.000 km.

Wenn du die entsprechenden Angaben nachreichst, kann dir sicher geholfen und dazu das Thema in den richtigen Bereich verschoben werden.

Grüße

Robert