

# **Druckluftspeicher wird nicht befüllt**

**Beitrag von „yaandy“ vom 6. April 2021 um 20:09**

Hallo zusammen,

an meinem Touareg 1 Bj. 2006 wird der Druckluftspeicher nicht befüllt.

Die Luftfederung funktioniert und im Fehlerspeicher wird hierzu kein Fehler angezeigt.

Das habe ich gemerkt als einen Reifen aufpumpen wollte und nach Anschluss des Druckluftschlauches vorne rechts unten am Beifahrersitz keine Luft rauskam.

Kennt jemand so ein Problem?

Kompressor und Ventilblock sind bereits getauscht worden.

Danke im Voraus.

Grüße

yaandy