

V6TDI - Abgasgeruch im Innenraum

Beitrag von „ratte321“ vom 8. April 2021 um 02:15

Dichtung zwischen Turbo und Abgasrohr ist auch ein Schwachpunkt, auch ein defektes Flexstück ist möglich.

Injektoren ebenfalls