

# V6TDI - Abgasgeruch im Innenraum

**Beitrag von „ratte321“ vom 8. April 2021 um 02:15**

Dichtung zwischen Turbo und Abgasrohr ist auch ein Schwachpunkt, auch ein defektes Flexstück ist möglich.

Injektoren ebenfalls