

Zugluftproblem: Kann es an den Ergo Comfort Sitzen mit Sitzklima liegen?

Beitrag von „coala“ vom 13. April 2021 um 16:55

Servus,

wie verhält sich die Sachlage denn am Beifahrersitz? Gleiches Phänomen oder nur auf der Fahrerseite?

Beim CR ist es schon so, dass es an den Füßen und auch an den Oberschenkeln gefühlt etwas kühl ist, wenn die Außentemperatur unter der Soll-Innentemperatur liegt, der Innenraum jedoch durch zu einem größeren Teil durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird. Das passiert durchaus auch bei diffuser Strahlung, also bei augenscheinlich bewölktem Himmel. Man hat da tatsächlich leicht den Eindruck dass es von irgendwoher zieht, was aber tatsächlich nicht der Fall ist.

Grüße

Robert