

Kennzeichenbeleuchtung Fehler nach Masse

Beitrag von „Guido T.“ vom 14. April 2021 um 07:25

Hallo zusammen

Ich habe einen 2ten Touareg 7L (ist für meine bessere Hälfte) mit dem 3,0 V6 TDI Motor mit 211ps gekauft. Nun zeigt mit VCDS an das die Kennzeichenbeleuchtung einen Fehler nach Masse hat. Was bedeutet das genau? Sicherung durchgebrannt? Kabelbruch? Falls es die Sicherung ist welche ist es links oder rechts? Die Lämpchen der Kennzeichenbeleuchtung waren durchgebrannt und schwarz.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Mfg Guido