

Ein Scheinwerfer strahlt in den Himmel

Beitrag von „YoungStar“ vom 14. April 2021 um 15:01

Hallo,

ich habe seit kurzem folgendes Problem.

Das Abblendlicht auf der Beifahrerseite strahlt die Bäume an.

Ich habe die Scheinwerfer erst im Januar einstellen lassen.

Beim starten führen beide ganz normal den Selbsttest aus.

Aber dann in der Fahrstellung scheint die Beifahrerseite eben deutlich nach oben.

Ich habe weder eine Fehlermeldung, noch etwas mit VCDS finden können.

Einen Werkstatttermin habe ich erst für nächste Woche bekommen.

Hat vielleicht jemand eine Idee?

Gruß

Markus