

# AHK nachgerüstet, Komfortsteuergerät nun Tot?

**Beitrag von „AndiSchmitz“ vom 15. April 2021 um 23:13**

Guten Abend. Ich habe heute eine Originale AHK an meinem 7P nachgerüstet. Inklusive Kablebaum etc. von der Firma K Electronic. Soweit so gut, es hat soweit alles gepasst und geklappt.

Nach dem codieren mittels OBDapp und Dongle habe ich nun keine Funktionen mehr die von dem Komfortsteuergerät ausgehen. Das bedeutet, keine Klima/Lüftung, start/stop Fehler, Niveauregulierung Fehler, Kurvenlicht, elektronische Heckklappenöffnung Anhängerkupplung. Alles funktioniert nicht.

Jetzt hatte ich noch nicht via VCDS die Möglichkeit zu schauen ob das Steuergerät defekt ist. Oder kann es sein das man es einfach neu anlernen kann?

Wir haben die 2 CanBus Kabel an dem Steuergerät abgetötet und ein weiteres.

Ich hoffe ihr könnt mit helfen. Grüße