

AHK nachgerüstet, Komfortsteuergerät nun Tot?

Beitrag von „pe7e“ vom 16. April 2021 um 09:02

[Zitat von AndiSchmitz](#)

Wir haben die 2 CanBus Kabel an dem Steuergerät abgetötet und ein weiteres.

Hi,

mit dem Satz kann ich wenig anfangen...

Beim Kabelbaum wird doch eine Anleitung dabei gewesen sein - habt ihr alles so verdrahtet?

Das Komfortsteuergerät sollte keinen Schaden nehmen wenn ihr das richtig angeschlossen und codiert habt. Leider lässt sich das nicht mit so einer kurzen Fehlerbeschreibung prüfen. Vermutlich ist es das Einfachste, wenn ihr jemanden mit VCDS aufsucht und der mal einen vollständigen Scan macht....

Gruß Peter