

# AHK nachgerüstet, Komfortsteuergerät nun Tot?

Beitrag von „pe7e“ vom 16. April 2021 um 13:31

Hi,

Ist es nicht besser vor dem Einbau und vor dem Programmieren solche Fragen zu stellen? 🤔

Btw: das ist ein 32 poliger Stecker am Komfortsteuergerät....

Gruß Peter