

# Fehlende Botschaft Datenbus - Antrieb

Beitrag von „Jonnonius“ vom 17. April 2021 um 15:28

Die war leider noch gut. Hab dann gesehen, dass die SB 12 7,5A von der Standheizung durch war, getauscht probiert... plötzlich kein einziger Fehler ☐

Nach 10 Minuten Motor laufen lassen dann plötzlich wieder “Fehler Fahrwerk Werkstatt”, “Bremsenfehler Werkstatt”, “Öldruck Motor aus”... wildes geblinke und Gepiepe... ich verstehs einfach nicht. Immer wenn ich irgendwas mache gehts mal kurz... selbst in VCDS keine Fehler, alles funktioniert... und nach kurzer Zeit... wieder alles tot. Was ich schon alles versucht habe ☐