

# Laufrichtungsgebundene Reifen falsch montiert

**Beitrag von „Audifan49“ vom 24. April 2021 um 09:10**

Moin zusammen, wollte gestern meine Sommerräder wieder montieren. Beim reinigen stellte ich fest daß 2 Reifen falsch herum montiert waren. Habe den P7 3.0 TDI letzten Sommer vom Händler mit 2 Jahren Garantie gekauft. Bei der Bereifung handelt es sich um Goodyear eagle F1 assy. 275/45R20 110W auf Ronal R55 9,5x20 mit ca. 50% Profil. Der TÜV Prüfer muß wohl blind gewesen sein. Würdet Ihr einfach 2 Reifen auf den Felgen drehen oder lieber nen neuen Satz kaufen? Bin auf Eure Antworten gespannt.

LG aus dem sonnigen Saarland

Berthold