

VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Christian1987“ vom 25. April 2021 um 18:40

Die Batterien können es eigentlich nicht sein, da ich die Hauptbatterie unter dem Fahrersitz auch gewechselt habe (original VW Batterie). Die 2. Batterie im Kofferraum ist doch nur für die Standheizung oder nicht?

Was war den bei dir das Problem Sierrakiller?

Danke dir für die Info.

Gruß Christian