

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 30. April 2021 um 12:26

Servus,

richtig, die Cam sitzt hinter dem schwarzen Druck der Frontscheibe. Die Sache mit dem Hupen etc. ist ja in Beitrag # 106 schon behandelt und damals (Beitrag # 107) habe ich hierzu schon die technischen Details erläutert, samt dem Tipp:

[...] Ich würde das so beim Freundlichen melden wie du es im Zusammenhang festgestellt hast und darauf achten, dass er dies ebenso präzise 1:1 ans TSC weiterleitet. Gab es bereits derartige Vorfälle, dann wird man wissen was zu tun ist [...]

Wenn du da nicht dran bleibst, dann wird sich das auch weder selber richten, noch bringt es was, das Ganze x-mal durchzukauen. Also ab zum Händler und um Abstellung bitten.

Grüße

Robert