

# Messingfarbene Abgasrohr zwischen Krümmer und Drosselklappe

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 30. April 2021 um 18:35

Hallo,

mein Touareg (V10 AYH) lief plötzlich nach der Kühlmittelpumpenreparatur wie ein Traktor und hat keine richtige Leistung mehr.

Ab 2000RPM ein ganz seltsames Rasseln, erst dachte ich den Turbo hats zerlegt.

Dann hab ich festgestellt, dass gegen die Fahrriichtung auf der linken Seite ein extrem warmer Luftzug durch ging.

Verblendungen ab, Schlauch für Ansaugluft runter und in dem Messingfarbenen Rohr (ca kinderarm dick) was vorne vom Krümmer hoch hinter die Drosselklappe läuft ist ein Bruch drin.

Da bläst er die komplette Ladeluft drüber ab.

Kann mir Jemand sagen, was das für ein Rohr ist und wofür es gut ist? (vlt eine Teilenummer)  
Ich würde auf irgendwas richtung Abgasrückführung tippen, habe es im ETKA und Erwin nicht gefunden.

Leider funktioniert die Kamera nicht, daher kann ich kein Foto liefern.

Auf den ersten Blick würde ich es sagen, dass man ohne größere Probleme drankommt, wenn Luftfilter und Drosselklappe runter sind.

Besten Dank.