

Schlauch vom Wischwasser im Scharnier der Heckklappe gebrochen.

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 30. April 2021 um 19:00

Hallo,

hab das auch schon gehabt. Liegt einfach daran, dass der Kabelbaum schlecht gewickelt und nicht richtig an der Scharnierabdeckung befestigt wurde. So rutscht der mit jedem Öffnen der Heckklappe weiter Richtung Kofferraum und reißt irgendwann die kleine Verkleidung ab, bis der dann irgendwann schleift an der Karosse.

[IMG-20200915-WA0003.jpg](#)

[IMG-20200915-WA0001.jpg](#)

[IMG-20200915-WA0005.jpg](#)