

VW Touareg 7L V10 TDI Rattern beim Beschleunigen

Beitrag von „Bobby2187“ vom 3. Mai 2021 um 12:53

[Zitat von coala](#)

Servus,

das *könnte* eventuell mit dem Mittellager der Kardanwelle zusammenhängen. Siehe zum Beispiel [dieses Thema](#). Würde ich zuerst kontrollieren, da dies super einfach zu checken geht.

Grüße

Robert

Danke dir Robert für die schnelle Antwort. Werde ich mir später mal angucken

Gruß