

Diesel Partikelfilter - Frage

Beitrag von „Goka“ vom 6. Mai 2021 um 16:55

Für die Fehlernummer finde ich Russbelastung zu hoch.

Der Differenzdruck Sensor geht gern kaput. Falls der noch der alte ist, könnte er eventuell zeitweise unsinnige Russwerte verursachen.

Es gibt für 35euro schon gute von Bosch meine ich. Beim CAS Motor sitzt der gut zugänglich an der Spritzwand - ist einfach zu tauschen.

Meiner wurde in der Garantiezeit 2012 getauscht und ich habs vor ein paar Jahren nochmal machen müssen - da war er im Notlauf.

Vielleicht macht es ja auch der Händler. Gruss