

TOUAREG 71 R5 2.5 TDI *BAC* Motor Kühlwasserverlust

Beitrag von „Artur1305“ vom 7. Mai 2021 um 08:02

Ich habe den Schlauch mit Verschraubung komplett entfernt da der bei mir verschmutzt war. Problem ist dann, das wenn die Wapu leckt und das Wasser nicht ablaufen kann, das Wasser dann ins Öl läuft und ein Motorschaden zufolge haben kann.