

TOUAREG 71 R5 2.5 TDI *BAC* Motor Kühlwasserverlust

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 7. Mai 2021 um 23:02

Der Schlauch und die Hohlschraube werden eh nicht mehr verwendet, laut VW. Jetzt kommt ein Sieb rein und vorne eine Verschlusschraube mit Loch.